

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель О.А. Поцкова

15 августа 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Есинская средняя общеобразовательная школа

Ржевского района Тверской области

(МОУ Есинская сш)

п.Есинка

2016г.

на объекте с пребыванием с 8.30 час. до 18.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 6,5 лет школьного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования к объекту осуществляется школьным автобусом и пассажирским общественным транспортом. МОУ Есинская с/ш находится в п.Есинка, остановка КДЦ. Школьный автобус маршрут №1 Ржев-Домашино-Есинка, маршрут № 2 Есинка-Мончалово-Есинка. Транспортное сообщение: маршрутный автобус № 5 Ржев-Есинка-Мончалово, 5а Ржев-Есинка.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту—нет.

при движении гражданина от автобусной остановки «КДЦ» необходимо пройти по пешеходной дорожке до здания школы.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	3	
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не имеется
2	сменные кресла-коляски	не имеется
3	адаптированные лифты	не имеется
4	поручни	не имеется
5	пандусы	не имеется
6	подъёмные платформы (аппарели)	не имеется
7	раздвижные двери	не имеется
8	доступные входные группы	не имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не имеется
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	не имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не имеется
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеется
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеется
14	иные	не имеется

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	не имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	не имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	не имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не имеется
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не имеется
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не имеется
12	иные	Не имеется

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ОСИ доступен частично. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральные вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки																											
1	<p>Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта</p> <table border="1" data-bbox="384 1189 1251 2011"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1189 523 1514">№ п/п</th> <th data-bbox="384 1514 523 1756">Основные структурно-функциональные зоны объекта</th> <th data-bbox="384 1756 523 2011">Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1189 592 1514">1</td> <td data-bbox="523 1514 592 1756">Территория, прилегающая к зданию (участок)</td> <td data-bbox="523 1756 592 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1189 660 1514">2</td> <td data-bbox="592 1514 660 1756">Вход (входы) в здание</td> <td data-bbox="592 1756 660 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1189 729 1514">3</td> <td data-bbox="660 1514 729 1756">Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</td> <td data-bbox="660 1756 729 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="729 1189 798 1514">4</td> <td data-bbox="729 1514 798 1756">Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)</td> <td data-bbox="729 1756 798 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="798 1189 866 1514">5</td> <td data-bbox="798 1514 866 1756">Санитарно-гигиенические помещения</td> <td data-bbox="798 1756 866 2011">нуждается (капитальный ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="866 1189 935 1514">6</td> <td data-bbox="866 1514 935 1756">Система информации на объекте (на всех зонах)</td> <td data-bbox="866 1756 935 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1189 1003 1514">7</td> <td data-bbox="935 1514 1003 1756">Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</td> <td data-bbox="935 1756 1003 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1189 1072 1514">8</td> <td data-bbox="1003 1514 1072 1756">Все зоны и участки</td> <td data-bbox="1003 1756 1072 2011">нуждается (текущий ремонт)</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается (текущий ремонт)	2	Вход (входы) в здание	нуждается (текущий ремонт)	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается (текущий ремонт)	4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	нуждается (текущий ремонт)	5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается (капитальный ремонт)	6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается (текущий ремонт)	7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается (текущий ремонт)	8	Все зоны и участки	нуждается (текущий ремонт)	<p>При наличии финансирования</p> <p>период проведения работ 2016-2019 гг.</p>
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*																											
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается (текущий ремонт)																											
2	Вход (входы) в здание	нуждается (текущий ремонт)																											
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается (текущий ремонт)																											
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	нуждается (текущий ремонт)																											
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается (капитальный ремонт)																											
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается (текущий ремонт)																											
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается (текущий ремонт)																											
8	Все зоны и участки	нуждается (текущий ремонт)																											

*С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

При наличии финансирования период проведения работ 2016-2019 гг.

Для принятия решения требуется согласование с отделом образования администрации Ржевского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 18.08.2016г.

Сайт учреждения: www.shkola-esinka.narod.ru

Наименование сайта, портала

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) **после выполнения работ по адаптации объекта повышение социальной доступности объекта.**


Для принятия решения требуется согласование с Учредителем
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности - **нет**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» 08 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «12» 08 2016 г.,
3. Решения Комиссии _____
от «12» 08 2016 г.

Согласовано:

Руководитель объекта



Директор МОУ Есинской сш
О.А.Попкова

Дата «15» августа 2016г.